



MUNICIPALIDAD DE
Villa General Belgrano
VALLE DE CALAMUCHITA - CÓRDOBA

ORDENANZA 1779/15
ANEXO 1

La siguiente tabla, confeccionada por el Area de Ambiente de la Municipalidad de Villa General Belgrano, corresponde a lo contemplado en las Ordenanzas 979/79 y 1099/99 mas lo contemplado en el Diagnostico de la situacion y riesgo por inundaciones repentinas, elaborado por el CIRSA.

Esta tabla se actualizara periodicamente por el Departamento Ejecutivo Municipal.

Barrio 4 Horizonte, Barrio Bertone, Barrio La Cancha, Barrio El Mirador

| Circ. | Secc. | Manzana | Parc. |
|-------|-------|---------|---|
| 01. | 01. | 1 | 4,5,6 |
| | | 13 | 1,2,3,4 |
| | | 21 | 3,4 |
| | | 25 | 9,1 |
| | | 42 | 8,9,10 |
| | | 46 | 2,3,15,16 |
| | | 51 | 4,5 |
| | | 55 | 9,1 |
| | | 58 | 4,5 |
| | | 64 | 1,12,13 |
| | | 82 | 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 |
| | | 137 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 |
| | | 146 | TODO |

Barrio centro

| | | | |
|-----|-----|----|------------------------|
| 01. | 02. | 4 | 1,2 |
| | | 8 | 12,13,14,29 |
| | | 10 | 14,15,16,17,18 |
| | | 12 | 11,13 |
| | | 15 | 1,13,14,15,16,17,18,19 |
| | | 16 | 13,14 |
| | | 30 | 1,9,11,12 |
| | | 56 | 1 |
| | | 68 | 1 |
| | | 72 | 11,12,13,19 |
| | | 76 | 1,2,3 |

Barrio Ludwig ,Barrio El Molino

| | | | |
|-----|-----|----|--|
| 01. | 03. | 1 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 |
| | | 2 | 1,2,3,11,12,13,14,15 |
| | | 3 | 20,21,31,32,33 |
| | | 4 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 |
| | | 5 | 16,17,18,19,25 |
| | | 11 | 12,13,14 |
| | | 12 | 3,4,7,8 |
| | | 13 | 1,2,3,4,5,7,13,14,15 |
| | | 14 | 12 |



MUNICIPALIDAD DE
Villa General Belgrano
VALLE DE CALAMUCHITA - CÓRDOBA

Barrio Villa Cal, Barrio Egloff, Barrio Centro

| | | | |
|-----|-----|-----|--------------|
| 01. | 05. | 8 | 3,4 |
| | | 9 | 2,3,4,5,6 |
| | | 19 | 4,5 |
| | | 76 | 13 |
| | | 109 | 1,8,21,22,24 |